

Drift

Silas Bergishagen Christiansen

16. februar 2026

1 Introduktion

Som Drift i Fredagscaféen har man ansvaret for vedligehold af baren og især fadølsanlægget. Det indeholder også at tage fat i bygningsdrift i tilfælde af AU's ejendom, så som stole, borde, toiletter, skulle gå i stykker eller på anden måde tage skade under en barvagt.

Få styr på hvor forskellige ting kan findes, og hvad der kunne opstå af mangler. F.eks. kan værktøj findes i *træburet*, og reservedele til fadølsanlægget *bag gitteret* (mindre reservedele i den røde kasse). Opstår der tvivl om hvordan noget gøres eller repareres, så spørg mere erfarne bestyrelsesmedlemmer til råds. Søgmaskiner, YouTube og LLM'er kan også hjælpe.

1.1 Bygningsdrift

Nat-Tech Bygningsdrift befinder sig i Hopper 040. Fornyligt har de fået et nyt system til indmelding, og den gamle mailadressen er blevet pillet ned. Instruktioner hænger til højre for deres kontordør.

2 Troubleshooting af fadølsanlægget

- Er fadølsanlægget sat til strøm?
- Er fadkoblingen monteret rigtigt?
- Er slangerne sat til fadkoblingen?
- Er fustagen tom?
- Er gasflasken tom?
- Er der tændt for gassen?
- Er trykket indstillet fornuftigt?
- Er noget synligt i stykker?

3 Ting at være opmærksom på

Slangerne i fadølsanlægget skal skiftes senest hvert 5. år – det kan anbefales at være flere om det. De er sidst blevet skiftet i april 2025.

Rensningsdunkene har en udløbsdato. De skal skiftes inden 2027.

Gasslangerne skal være tørlagt. Dug er normalt og gør ikke noget, men hvis der er kommet væske i skal den skiftes.

Timeren til fadølsanlægget skal den stilles igen, hvis det tages ud af stikket. Den burde dog huske tidligere “modes”.

Industriopvaskeren i DatKant kan give fejlkoder, typisk grundet sensorfejl. De kan normalt cleares på ‘C’, så en pantvagt kan forsættes. Tag dog højde for om fejlen er kritisk.

Afspændingsmiddel til industriopvaskeren er før bestilt igennem Mads fra MatKant (mac@math.au.dk), så sørger de for at sætte en ny til.

Gas grillen har to hovedbrændere der er i udu grundet mangel på gastilførelse. Der er enten noget i vejen med knapperne eller kablerne.

Fadølskøleren kan “dryppe” grundet kondens fra kulden når det har stået tændt tilstrækkeligt længe.

Om der skal bestilles flere reservedele til anlægget. Vi har tidligere bestilt fra <https://holtecsolutions.dk/>, hvor vi også har en konto. Køb skal ofte igennem Kassereren først, da de har overbliv over barens økonomi og betaling. Man kan også selv lægge ud, men her er det en god ide, at få tilladelse til dette på forhånd.